





Схема сборки полки навесной KWS 1150



Габаритные размеры:
KWS 1150 - 1100x200x500 мм



Комплектация деталей:

- | | |
|--------------------|-----|
| 1. Стенка длинная | 2шт |
| 2. Стенка короткая | 2шт |
| 3. Перегородка | 6шт |



Комплектация фурнитуры:

		в 	3 шт.
а 	24 шт.	г 	12 шт.
б 	24 шт.	д 	1 шт.



ВНИМАНИЕ!!!

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и применять фурнитуру, отличающуюся от указанной в схеме сборки, но не ведущие к ухудшению качества и кардинальному изменению внешнего вида изделия.



Этап 1





Этап 2



Этап 3



Этап 4



Этап 5

